

1670x1030x390

EN


Returns of the assembled furniture will not be accepted.

Before attempting to assembly this product please check the contents of the package. If any components are missing or damaged, please contact the retailer from whom you bought this product.

PL



Zwroty skrzęconych mebli nie są przyjmowane.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy nie brakuje żadnych części oraz czy nie są uszkodzone. Jeżeli brakuje części lub są uszkodzone, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą.



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 mm





EN

Cleaning and maintenance

1. Use generally available furniture cleaning detergents.
2. Do not use aggressive detergents and always read the detergent's usage instructions.
3. Do not use hard brushes or any other harsh materials that could streak the surface of the furniture.




PL

Czyszczenie i pielęgnacja






1. Używać należy ogólnie dostępnych środków ochrony mebli drewnianych.
2. Nie stosować agresywnych środków czyszczących i zawsze zapoznać się z uwagami producenta tego preparatu.
3. Nie stosować twardych szczotek czy szorstkich ścierek mogących porysować powierzchnie mebli.






1 x2






2







3 x2








4



5






6






0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 mm



7




8





9

a3
Ø 15x12 x2




10




b1
Ø 6,3x50 x4



11




12







0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 mm







13






14




15






16



17








A=B








18




x2







19 x2





20



21 x2










22 x4






0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 mm



23



24



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 mm

